

Мультиметр M4V

Цифровой графический измерительный прибор для мозаичных групп согласно DIN ш75 x в25 мм.

■ Возможности


- Различные входные функции (0 - 2 В=, 0 - 10 В=, 1 - 5 В=, 0 - 1mA=, 4 - 20mA=)
- Функция предустановки (установка Верхнего/Нижнего пределов)
- Макс. дисплейные значения -999 ~ 9999
- Функция ошибка дисплея и функция самодиагностики
- Встроенный микропроцессор обеспечивает высокое качество.
- Точность дисплея F S + 0.2% rdg + 1 разряд



Перед включением ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности" в руководстве по эксплуатации.



■ Коды для заказа




*It is enable to customized with another specifications except for standard one.

• Спецификация

Серия	M4V	
Измеряемые функции	Пост. Вольт, Пост. Ампер 4 - 20mA=, 1 - 5 В=	
Питание	12-24 В=	
Рабочее напряжение	90 - 110% от номинального напряжения	
Потребляемая мощность	Менее чем 2 Вт	
Индикация	7-сегментная светодиодная (красный)(высота знака 14 мм)	
Точность дисплея	0 ~ +50°C : F • S ± 0.2% (rdg + 1 разряд), -10 ~ 0°C : F • S ± 0.3% (rdg + 1 разряд)	
Время выборки	0,5 сек	
Метод установки	Клавишами S/W	
Макс. доп. значение на входе	150% от измерений на входе	
Самодиагностика	Индикация ошибки	
Входное сопротивление	Мин. 100 МОм на 500 В=	
Пробивное напряжение	2000 В за 1 мин. При 50/60Гц	
Помехозащита	±300В длительностью не более 1мсек., при имитации помех	
Виброустойчивость	Предельная	Амплитудой не более 0,75мм, частотой 10-50Гц по любой оси в течение 1 часа
	Допустимая	Амплитудой не более 0,5мм, частотой 10-50Гц по любой оси в течение 10 мин.
Ударопрочность	Предельная	Не более 300м/сек (30G) 3 раза по любым из 3-х направлений
	Допустимая	Не более 100м/сек (10G) 3 раза по любым из 3-х направлений
Рабочая температура	-10 - +50°C (без замораживания)	
Температура хранения	- 25 - +60°C (без замораживания)	
Влажность	35 - 85%RH	
Вес	Около 83г	

Графический щитовой измеритель

□ Размеры



* Крепится на мозаичную графическую панель. Выполняйте монтаж устройства на обычную панель надлежащим образом.

□ Входной сигнал и подключение

Вход	Дисплей	Подключение
0-2В=	0 - 2U	0-2В=, 1-5В=, 0-10В=
1-5В=	1 - 5U	+ - 5
0-10В=	0 - 10	- +
0-1mA=	InA	0-1 mA=
4-20mA=	4 - 20	4-20 mA=

□ Параметры по умолчанию (заводская установка)

Iin-E	0 - 2U	doE	0.0
L-SC	0.0	In-b	0.0
H-SC	100.0	LoC	OFF

□ Отображение ошибок

Когда на измерительный вход подается недопустимый сигнал, на дисплее отображается "Error" (Ошибка).

◎ Ошибка индицируется в следующих случаях

- Уровень входного сигнала ниже минимального допустимого значения.
Пример. Если подан ток 2 mA=, когда выбран диапазон измерения 4-20 mA=: мигает "LLLL".
- Уровень входного сигнала выше максимального допустимого значения.
Пример. Если подан ток 22 mA=, когда выбран диапазон измерения 4-20 mA=: мигает "HHHH".
- Если микросхема памяти повреждена в результате воздействия высокочастотных или мощных импульсных помех: мигает "Er-E".

◎ Отмена отображения ошибки

- Так как ошибки "HHHH" и "LLLL" отображаются в случае выхода входного сигнала за допустимый диапазон измерения, эти индикаторы автоматически исчезают, когда входной сигнал возвращается в границы допустимого диапазона.
- В случае отсоединения или повреждений в цепи измерительного входа отображается "ouEr". Отключите питание и проверьте измерительный вход.
- В случае повреждения данных в микросхеме памяти отображается "Er-E".

Ошибка "Er-E" не может быть устранена пользователем самостоятельно. Ремонт должен быть выполнен нашим специалистом.

A

Счетчики

B

Таймеры

C

Темп. контроллеры

D

Измерители


E

Счетчики импульсов

F

Сенсорные контроллеры

□ Описание параметров



◎ Способ изменения установленных значений


1. После перехода в режим настройки параметра выберите разряд кнопкой C3 (выбранный разряд мигает) и установите значение кнопками \uparrow и \downarrow
2. Завершив установку значения параметра, удерживайте нажатой кнопку \uparrow в течение 2 с. Значение параметра будет сохранено, и произойдет переход к следующему параметру.
3. Чтобы вернуться в режим измерений после изменения (установки) значения какого-либо параметра, удерживайте нажатой кнопку \uparrow в течение 2 с.
- * Чтобы вернуться в режим измерений без изменения установленного значения, удерживайте нажатой кнопку \uparrow в течение 2 с.
- * Чтобы проверить установленное значение какого-либо параметра без его изменения, нажмите кнопку \uparrow в течение 2 с один раз, а затем второй раз. В случае непрерывного нажатия переход к следующему параметру не происходит, прибор возвращается в режим измерений.
- * Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 60 с, прибор вернется в режим измерений.

Графический щитовой измеритель

Функция масштабирования

Данная функция позволяет установить соответствие между верхней и нижней границами измеряемого сигнала и зерхним и нижним предельными значениями отображаемого результата измерения.

Если измеряемый сигнал изменяется в диапазоне от a до b , а отображаемое значение - от A до B , то при значении "а" будет отображаться A , а при значении "b" будет отображаться B (см. графики ниже).




Пример: отображение определенного значения при определенном значении входного сигнала (не "0") с помощью функции масштабирования.

Измерительный вход	Установка пределов шкалы	Дисплей	График
0-10В=	Нижний предел: 0 Верхний предел: 200	0 ~ 200	1
	Нижний предел: 50 Верхний предел: 200	50 ~ 200	2
	Нижний предел: -100 Верхний предел: 200	-100 ~ 200	3
	Нижний предел: 200 Верхний предел: -50	200 ~ -50	5

*Диапазон установки пределов шкалы L-SC (нижний предел): от -999 до +9999, H-SC (верхний предел): от -999 до +9999, однако L-SC и H-SC должны отличаться.

Выполнение подключения



Указания по надлежащему использованию


- Перед приобретением щитового измерителя ознакомьтесь с настоящим каталогом.
- Окружающие условия
 - Осуществляйте эксплуатацию данного изделия при температуре окружающей среды от -10 до 50°C и при относительной влажности от 35 до 85%. Наиболее важным условием обеспечения точности измерений является близость температуры к значению 20°C.
 - Не допускайте образования конденсата вследствие резкого перепада температуры.
 - Не допускайте воздействия чрезмерно высокой вибрации или сильных ударов.
 - Избегайте эксплуатации в местах скопления грязи, пыли, химических веществ или газов, приводящих к разрушению электрических элементов.
 - Не используйте данное изделие в местах где уровень напряжения или уровень помех выходят за допустимые пределы. Это может привести к нарушению работы прибора.

Хранение

Осуществляйте хранение данного изделия при температуре окружающей среды от -20 до 60°C и при относительной влажности от 35 до 85%. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей при хранении. Храните изделие в упаковке, в его первоначальном состоянии.

Линия входного сигнала

При большой протяженности входной цепи или большой интенсивности помех должен использоваться экранированный кабель.



A

Счетчики

Б

Таймеры

В

Темп. контроллеры

Г
Измерители

Д

Счетчики импульсов

Е

Сенсорные контроллеры